

Brugsanvisning for B- og T-7000 lim:

Fast indhold: 30%-35%

Hårdhed efter hærdning: 70-8

Overfladetørretid: Cirka 5 minutter

Fuld hærdetid: 24-48 timer

Opbevaring: Opbevares ved 10 til 28 grader

Sådan bruges limen:

1. Udfør venligst en prøve på et lille område før brug på større flader;
2. Sørg for, at overfladen der skal limes, er ren og tør;
3. Den optimale brugstemperatur er mellem 18-32 grader;
4. Produktet kan påføres direkte på overfladen, der skal limes, efter åbning af låget;
5. Vent 1-2 minutter, justér de to ender, der skal limes sammen, og tryk let;
6. Lad det sidde i flere timer — den bedste binding opnås efter 48 timer;
7. Luk låget tæt, når det ikke er i brug, for at forhindre, at limen hærdner ved kontakt med luft.

Forholdsregler:

1. Kan være skadelig for hud, øjne og mund;
2. Brug i et godt ventileret område;
3. Ved kontakt med øjne eller indtagelse, skyl grundigt med rigeligt vand og søg straks lægehjælp;
4. Opbevares utilgængeligt for børn, væk fra ild, varmekilder og væk fra åbne flammer.